

WXSB 200

Käyttöohjeet



Sisällysluettelo

1	Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot	4
2	Turvallisuutesi takaamiseksi	4
3	Toimitussisältö	5
4	Laitekuvaus	5
5	Laitteen käyttöönotto	6
6	Potentiaalnin tasaus	6
7	Hävittäminen	6
8	Takuu	6

1 Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot

Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meille ostamalla Wellerin juotoskattilan WXSB 200. Sen valmistuksessa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, joita noudattamalla juotoskattilan WXSB 200 käyttöönotto, käyttö, huolto ja pienempien käyttöhäiriöiden korjaus sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti.

- ▷ Lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet, ennen kuin otat juotoskattilan WXSB 200 käyttöön.
- ▷ Säilytä tätä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettävissä.

1.1 Noudatettavat direktiivit

Wellerin juotoskattila WXSB 200 vastaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY, 2011/65/EU (RoHS) olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaan.

1.2 Voimassaolevat asiakirjat

- Syöttöyksikön käyttöohjekirja
- WXSB 200:n käyttöohjeet

2 Turvallisuutesi takaamiseksi

- Juotoskattila WXSB 200 on valmistettu uusimman teknisen tason ja hyväksytyjen turvallisuussäännösten ja -määräysten mukaan. Henkilö- ja esinevahinkojen vaara, jos oheisia turvallisuusohjeita ja annettuja varoituksia ei noudateta.
- Anna juotoskattila WXSB 200 vain yhdessä tämän käyttöohjekirjan kanssa edelleen muille käyttäjille.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet työkalun epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä kielletyistä muutoksista.

2.1 Huomioi seuraavat asiat:

- Yleistä Ohjeita**
- Juotoskattilan saa ottaa käyttöön vain silloin, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 - Älä laita syttyviä esineitä juotoskattilan lähelle.
 - Älä tee mitään töitä jännitteenalaisiin osiin.
 - Juotoskattila on päättäkytkemisen jälkeen vielä jonkin aikaa kuuma.
 - Vältä valvomatonta käyttöä. Älä missään tapauksessa jätä kuumaa juotoskattilaa ilman valvontaa.
 - Nestemäinen juottotina ja tinaroiskeet aiheuttavat palovammojen vaaran. Käytä asiaankuuluvaa suojavaatetusta palovammojen välttämiseksi.
 - Suojaa silmät. Käytä suojalaseja.
 - Lyijypitoisen juotteen käytön yhteydessä on mitattavissa lyijypäästöjä 500 °C lämpötilasta lähtien.
 - Lue kulloinkin käytettävän Weller WX, WXA, WXD-syöttöyksikön käyttöohjekirja ja noudata siinä annettuja neuvoja

2.2 Määräystenmukainen käyttö

Käytä juotoskattilaa WXSB 200 yksinomaan käyttöohjekirjassa ilmoitettuun tarkoitukseen tässä kuvatuin edellytyksin. Juotoskattilan WXSB 200 määräystenmukainen käyttö edellyttää myös sitä, että

- noudatat tätä ohjekirjaa,
- noudatat kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja,
- noudatat maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä käyttöpaikalla.

Valmistaja ei vastaa sellaisista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta, käyttöohjeissa kuvaamattomasta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista.

3 Toimitussisältö

- T0052704399 Juotoskattila WXSB 200
- Käyttöohjeet

4 Laitekuvaus

4.1 Juotoskattila WXSB 200

Juotoskattila WXSB 200 on kehitetty teollisen valmistustekniikan käyttötarkoituksiin. Juotoskattila soveltuu kytkettäväksi kaikkiin WX-syöttöyksiköihin, jotka on varustettu 200 W:n liitäntäteknikalla. Juotoskattilan lämpötilaa voidaan säätää kytketyn syöttöyksikön välityksellä portaattomasti 100 - 500 °C rajoissa. Sähköjännite (24 V suojapienjännite) ohjataan lämmönkestävän silikonijohdon kautta.

4.2 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	100 - 500°C (212 - 932°F)
Työkalujohto	Silikonikumi, kuumuutta kestävä
Kuumennusteho	200 W
Jännite (kuumennus)	24 V
Kuunenemisaika:	noin 11 min (100 °C:sta 350 °C:een) (212 °F:sta 662 °F:een)
Liitäntä	12-napainen pistoke napaisuussuojattu lukituksella
Mitat:	P x L x K (mm) 150 x 120 x 65
Juotokattila	P x L x K (mm) 58 x 30 x 19

5 Laitteen käyttöönotto

VAROITUS! Palovammavaara



Juotoskolvin juotuskärjet kuumenevat erittäin paljon juottamisen tai juotoksen irrotuksen yhteydessä.

Kärkien koskettaminen aiheuttaa palovammavaaran.

▷ Älä koske kuumia juotuskärkiä ja pidä herkästi syttyvät esineet etäällä.

1. Varmista, ettei juotokattilan lähellä ole mitään syttyviä tai lämpöherkkiä esineitä.
2. Kytke liitäntäpistoke syöttöyksikköön ja lukitse paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
3. Kytke syöttöyksikkö päälle.
4. Säädä haluamasi lämpötila syöttöyksiköstä (100 - 500 °C). Tarvittavan kuunenemisajan jälkeen voit aloittaa juotostyöt.

6 Potentiaalın tasaus

Juotokattila on yhdistetty potentiaalın tasausjohdon välityksellä syöttöyksikköön. Järjestelmässä on erilaisia potentiaalın tasausmahdollisuuksia. Potentiaalın tasauksen toteutus on kuvattu käytettävän syöttöyksikön käyttöohjekirjassa.



7 Hävittäminen


Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

8 Takuu

Ostajan on esitettävä mahdollisia puutteita koskevat vaatimukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien. Tämä ei päde §§ 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan regressiooikeuksiin. Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja "takuu"-sanaa käyttämällä. **Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta www.weller-tools.com.**

WXSB 200

Οδηγίες λειτουργίας



Πίνακας περιεχομένων

1	Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού	4
2	Για τη δική σας ασφάλεια	4
3	Υλικά παράδοσης	5
4	Περιγραφή της συσκευής	6
5	Θέση σε λειτουργία της συσκευής.....	6
6	Εξίσωση δυναμικού	7
7	Απόσυρση	7
8	Εγγύηση.....	7

1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSB 200 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής.

Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSB 200 σε λειτουργία, να τον χειριστείτε, να τον συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες.

- ▷ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε λειτουργία του λουτρού τηγμένου μετάλλου WXSB 200.
- ▷ Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες.

1.1 Κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρηθούν

Το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSB 200 της Weller ανταποκρίνεται στη δήλωση πιστότητας EK σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των κατευθυντήριων γραμμών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 2011/65/EK (RoHS).

1.2 Ισχύοντα έγγραφα

- Οδηγίες λειτουργίας για το τροφοδοτικό σας
- Οδηγίες λειτουργίας για το WXSB 200

2 Για τη δική σας ασφάλεια

- Το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSB 200 κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους αναγνωρισμένους κανόνες και διατάξεις ασφαλείας. Σε περίπτωση μη τήρησης των συνημμένων πληροφοριών ασφαλείας και των αναφερόμενων προειδοποιητικών υποδείξεων, υπάρχει όμως ο κίνδυνος τραυματισμών ατόμων και υλικών ζημιών.
- Παραχωρήστε το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSB 200 σε τρίτους, μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση του εργαλείου ή σε τυχόν ανεπιτήρητη μετατροπή.

2.1 Προσέξτε παρακαλώ τα ακόλουθα:

Γενικές υποδείξεις

- Το λουτρό τηγμένου μετάλλου επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο σε τεχνικά άσφογη κατάσταση.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο αντικείμενο κοντά στο λουτρό τηγμένου μετάλλου.
- Μην εκτελείται καμία εργασία σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.
- Το λουτρό τηγμένου μετάλλου βρίσκεται μετά την απενεργοποίηση ακόμα για λίγο χρόνο σε καυτή κατάσταση.
- Αποφεύγετε την αθέλητη λειτουργία. Μην αφήνετε ποτέ το καυτό λουτρό τηγμένου μετάλλου χωρίς επιτήρησης.
- Κίνδυνος εγκαύματος από τον υγρό κασσίτερο κόλλησης (καλάι) και τα πιπασίματα. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, για να προστατευτείτε από τα εγκαύματα.
- Προστατεύετε τα μάτια σας. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
- Σε περίπτωση χρήσης συγκολλητικού κράματος (καλάι) που εμπεριέχει μόλυβδο από τους 500°C μπορούν να μετρηθούν εκπομπές μολύβδου.
- Διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού WX, WXA, WXD της Weller

2.2 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSΒ 200 αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στις οδηγίες χειρισμού κάτω από τις αναφερόμενες εδώ προϋποθέσεις. Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού του λουτρού τηγμένου μετάλλου WXSΒ 200 συμπεριλαμβάνει επίσης, ότι

- τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού,
- προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα,
- τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στο τόπο χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, που προκλήθηκαν από ακατάλληλη, μη περιγραφόμενη στις οδηγίες λειτουργίας χρήση ή από ανεπιτήρητες αλλαγές στη συσκευή.

3 Υλικά παράδοσης

- T0052704399 Λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSΒ 200
- Οδηγίες λειτουργίας WXSΒ 200

4 Περιγραφή της συσκευής

4.1 Λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSΒ 200

Το λουτρό τηγμένου μετάλλου WXSΒ 200 έχει σχεδιαστεί για χρήση στη βιομηχανική κατασκευή. Το λουτρό τηγμένου μετάλλου είναι κατάλληλο για σύνδεση σε όλα τα τροφοδοτικά WX με σύστημα σύνδεσης 200 W. Η θερμοκρασία του λουτρού τηγμένου μετάλλου μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς μέσω του συνδεδεμένου τροφοδοτικού από 100°C - 500°C. Η τροφοδοσία της τάσης (χαμηλή τάση προστασίας 24 V) πραγματοποιείται μέσω ενός ανθεκτικού στη θερμοκρασία καλωδίου σιλικόνης.

4.2 Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή θερμοκρασίας	100 °C - 500 °C (212 °F - 932 °F)
Καλώδιο εργαλείου	Καουτσούκ σιλικόνης, ανθεκτικό στη θερμότητα
Θερμαντική ισχύς	200 W
Τάση (θέρμανση)	24 V
Χρόνος θέρμανσης:	περίπου 11 λεπτά (από 100°C στους 350°C) (από 212°F στους 662°F)
Σύνδεση	12-πολικός σύνδεσμος, προστασία πολικότητας με κλείδωμα
Διαστάσεις:	M X Π X Υ (mm) 150 x 120 x 65
Λουτρό τηγμένου μετάλλου	M X Π X Υ (mm) 58 x 30 x 19

5 Θέση σε λειτουργία της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!



Οι ακίδες συγκόλλησης του εμβόλου συγκόλλησης, θερμαίνονται πολύ κατά τη διαδικασία συγκόλλησης/αποκόλλησης.

Σε περίπτωση επαφής με τις ακίδες, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

▷ Μην ακουμπάτε τις καυτές ακίδες συγκόλλησης και κρατάτε μακριά τα αναφλέξιμα αντικείμενα.

1. Βεβαιωθείτε, ότι κοντά στο λουτρό τηγμένου μετάλλου δε βρίσκεται κανένα εύφλεκτο ή ευαίσθητο στη θερμοκρασία αντικείμενο.
2. Συνδέστε το φως σύνδεσης στο τροφοδοτικό και ασφαλίστε το, περιστρέφοντάς το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
3. Ενεργοποιήστε το τροφοδοτικό.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία στο τροφοδοτικό (100°C - 500°C). Μετά το πέρας του απαιτούμενου χρόνου θέρμανσης μπορεί να αρχίσει η εργασία συγκόλλησης.

6 Εξίσωση δυναμικού

Το λουτρό τηγμένου μετάλλου είναι συνδεδεμένο μέσω ενός αγωγού εξίσωσης δυναμικού με το τροφοδοτικό. Μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες δυνατότητες εξίσωσης δυναμικού. Η εκτέλεση μιας εξίσωσης δυναμικού περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού.



7 Απόσυρση

Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

8 Εγγύηση

Οι αξιώσεις του αγοραστή για τυχόν ελαττώματα παραγράφονται μετά από ένα έτος από την παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για αναγωγικές αξιώσεις του αγοραστή σύμφωνα με την §§ 478, 479 BGB.


Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη μόνο σε περίπτωση αξιώσεων, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση ανταχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη χρήση του όρου «εγγύηση».

Μέ επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

Τις ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας θα τις βρείτε κάτω από www.weller-tools.com.

WXSB 200

Kullanım kılavuzu



İçindekiler

1	Bu kullanım kılavuzu ile ilgili	4
2	Güvenliğiniz için	4
3	Teslimat kapsamı	5
4	Cihaz tanımı	5
5	Cihazın çalıştırılması	6
6	Potansiyel dengelemesi	6
7	İmha etme	6
8	Garanti	7

1 Bu kullanım kılavuzu ile ilgili

WXSBS 200 lehim banyosuna güvendiğiniz ve bu ürünü satın aldığınız için size teşekkür ederiz. İmalat, cihazın kusursuz çalışmasını sağlayacak kalite talepleri doğrultusunda yapılmıştır.

Bu kullanım kılavuzu, WXSBS 200 lehim banyosunu güvenli ve usulüne uygun olarak çalıştırmak, kullanmak, bakımını yapmak ve basit arızaları kendiniz giderebilmeniz için önemli bilgiler içerir.

- ▷ WXSBS 200 lehim banyosunun çalıştırılmasından önce bu kullanım kılavuzunu ve mevcut güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz.
- ▷ Bu kullanım kılavuzunu, bütün kullanıcıların erişebileceği bir yerde muhafaza ediniz.

1.1 Uyulması gereken yönetmelikler

Weller WXSBS 200 lehim banyosu 2004/108/EG, 2006/95/EG ve 2011/65/EU (RoHs) yönetmeliklerinin temel güvenlik taleplerine göre AB uygunluk bildirdesine uygundur.

1.2 Geçerli temel noktalar

- Besleme üniteniz için kullanım kılavuzu
- WXSBS 200 için kullanım kılavuzları

2 Güvenliğiniz için

- WXSBS 200 lehim banyosu en son teknik standartlarına ve kabul gören güvenlik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Mevcut güvenlik bilgilerine ve bildirilen uyarı notlarına dikkat edilmemesi durumunda, kişilere yönelik yaralanma ve eşyalara yönelik zarar görme tehlikeleri söz konusudur.
- Üçüncü kişilere WXSBS 200 lehim banyosunu ancak bu kullanım kılavuzu ile birlikte veriniz.
- Üretici, makinenin yanlış kullanımından veya cihaza yönelik yetki dışı yapılan değişikliklerden sorumlu değildir.

2.1 Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

Genel bilgiler

- Lehim banyosu ancak teknik açıdan sorunsuz bir durumdayken işletmeye alınabilir.
- Lehim banyosunun yakınlarında alev alabilecek nesnelere bulundurmuyunuz.
- Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmayınız.
- Lehim banyosu kapatıldıktan sonra bir süre daha sıcak kalır.
- Dikkatsiz biçimde kullanılmasını engelleyiniz. Sıcak lehim banyosunu asla kontrolsüz biçimde ortada bırakmayınız.
- Sıvı lehimden veya lehim sıçramasından dolayı yanma tehlikesi. Yanıklardan korunabilmek için uygun koruma kıyafeti giyiniz.
- Gözlerinizi koruyunuz. Koruyucu gözlük takınız.
- Kurşun içeren lehimlerde sıcaklık 500°C değerini aştığında kurşun emisyonu oluşur.
- Kullanılan ilgili Weller WX, WXA, WXD besleme ünitesine yönelik kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve dikkate alınız

2.2 Kullanım alanı

Lütfen WXSB 200 lehim banyosunu sadece kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için ve burada açıklanan koşullar altında kullanınız. WXSB 200 lehim banyosunun usulüne uygun şekilde kullanılması şunları içermektedir:

- Bu kullanım kılavuzunu dikkate almanızı,
- Diğer bütün dokümanları dikkate almanızı,
- Kullanım yerinde ulusal kaza önleme yönetmeliklerini dikkate almanızı.

Üretici, cihazın usulüne uygun olmayan şekilde kullanılmasına, kullanım kılavuzunda açıklanan kullanım şartlarına uyulmamasına veya cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması sonucu ortaya çıkan arıza durumlarına karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Teslimat kapsamı

- T0052704399 WXSB 200 lehim banyosu
- WXSB 200 kullanım kılavuzu

4 Cihaz tanımı

4.1 WXSB 200 lehim banyosu

WXSB 200 lehim banyosu endüstriyel imalat tekniğiyle kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Lehim banyosu tüm WX besleme ünitelerine 200 W bağlantı tekniğiyle bağlantı için uygundur. Lehim banyosu sıcaklığı bağlı besleme ünitesi üzerinden kademesiz olarak 100°C - 500°C arasında ayarlanabilir. Gerilim beslemesi (24 V koruyucu küçük gerilim) ısıya dayanıklı bir silikon kablo ile iletilir.

4.2 Teknik bilgiler

Sıcaklık sahası	100°C - 500°C (212°F - 932°F)
Alet kablosu	Silikon-kauçuk, ısıya karşı dayanıklı
Isıtma gücü	200 W
Gerilim (ısıtıcı)	24 V
Isınma süresi:	yaklaşık 11 dak. (100°C'tan 350°C'a) (212°F'tan 662°F'a)
Bağlantı	12 kutuplu parça - kilitleme tertibatı ile kutuplama emniyetli
Boyutlar:	U x G x Y (mm) 150 x 120 x 65
Lehim banyosu	U x G x Y (mm) 58 x 30 x 19

5 Cihazın çalıştırılması

UYARI! Yanma tehlikesi



Havyanın lehimleme uçları lehimleme/ lehim çıkarma işlemleri sırasında çok sıcak olur.

Bu uçlara dokunulması durumunda, yanma tehlikesi söz konusudur.

▷ Sıcakhavya uçlarına dokunmayınız ve yanabilir nesnelere bunlardan uzak tutunuz.

1. Lehim banyosunun yakınında alev alabilecek veya sıcaklığa duyarlı nesnelere dokunulmamasına emin olunuz.
2. Besleme ünitesi bağlantı soketini bağlayınız ve saat yönünde döndürerek kilitleyiniz.
3. Besleme ünitesini açınız.
4. Besleme ünitesinde istediğiniz sıcaklığı seçiniz (100°C - 500°C). Gerekli ısınma süresi geçtikten sonra lehim işlerine başlayabilirsiniz.

6 Potansiyel dengelemesi

Lehim banyosu besleme ünitesine bir potansiyel dengeleme hattı üzerinden bağlıdır. Farklı potansiyel dengeleme olanakları mevcuttur. Potansiyel dengelemesinin nasıl gerçekleştirileceği, kullanılan besleme ünitesinin kullanım kılavuzunda tarif edilmiştir.



7 İmha etme

Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz.

8 Garanti

Satıcının garanti koşulları teslimattan sonra bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Bu durum §§ 478, 479 BGB'ye göre satıcının müracaat hakkı için geçerli değildir.

Tarafımızdan verilen garanti hakları sadece yapı veya dayanıklılık garantisi, "Garanti" terimi altında yazılı olarak belirtilmişse, geçerlidir.

Teknik deęişikliklerin hakkı saklıdır!

Güncellenmiş kullanım kılavuzlarını www.weller-tools.com sayfasında bulabilirsiniz.

GERMANY**Weller Tools GmbH**

Carl-Benz-Str. 2

74354 Besigheim

Phone: +49 (0) 7143 580-0

Fax: +49 (0) 7143 580-108

GREAT BRITAIN**Apex Tool Group****(UK Operations) Ltd**4th Floor Pennine House

Washington, Tyne & Wear

NE37 1LY

Phone: +44 (0) 191 419 7700

Fax: +44 (0) 191 417 9421

FRANCE**Apex Tool Group S.N.C.**

25 Av. Maurice Chevalier BP 46

77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex

Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00

Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

ITALY**Apex Tool S.r.l.**

Viale Europa 80

20090 Cusago (MI)

Phone: +39 (02) 90 33 101

Fax: +39 (02) 90 39 4231

SWITZERLAND**Apex Tool Sàrl**

Crêt-St-Tombet 15

2022 Bevaix

Phone: +41 (0) 24 426 12 06

Fax: +41 (0) 24 425 09 77

AUSTRALIA**Apex Tools - Australia**

P. O. Box 366

519 Nuringong Street

Albury, N. S. W. 2640

Phone: +61 (2) 6058-0300

Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA**Apex Tools - Canada**

5925 McLaughlin Rd.

Mississauga

L5R 1B8, Ontario

Phone: +1 (905) 501-4785

Fax: +1 (905) 387-2640

CHINA**Apex Tool Group**2nd Floor, Area C, 177 Bi Bo Road

Pudong New Area

Shanghai, 201203 P.R.C

Phone: +86 (21) 60 88 03 20

USA**Apex Tool Group, LLC**

14600 York Rd. Suite A

Sparks, MD 21152

Phone: +1 (800) 688-8949

Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 236 51 / 02.2016

T005 57 236 50 / 02.2011

www.weller-tools.com**Weller®**